



BULLETIN DE PERTE

PERTE DUE AU BRIS D'ÉQUIPEMENT

Une presse à huit couleurs a subi une surtension de courant, endommageant l'unité centrale de commande



Bulletin de perte
Numéro 20

**La Compagnie d'Inspection
et d'Assurance Chaudière et
Machinerie du Canada**

www.biico.com

Pendant qu'un entrepreneur remplaçait les contacts thermiques d'entraînement de la presse, le panneau de contrôle a subi une surtension, grillant 3 fusibles. La surtension a endommagé les 2 moteurs d'entraînement ainsi que les 5 tableaux de contrôle. Bien que 2 tableaux aient pu être réparés, les 3 autres ont dû être remplacés. Un délai de livraison de plus de deux mois était nécessaire afin d'obtenir les pièces du manufacturier d'origine situé au Japon; d'autres pièces de rechange ont pu être dépêchées du Brésil.

L'accélération du remplacement de ces tableaux a réduit la perte d'exploitation, et l'assuré a pu reprendre ses opérations dans un délai de 10 jours suivant l'accident.

Détail de la perte

Genre d'établissement :
Imprimerie de sacs en plastique
Type d'équipement :
Unité de commande informatisée,
5 tableaux de contrôle et
2 moteurs d'entraînement
Âge de l'équipement : 5 ans

Montant du règlement final :

D.B.	37 285 \$
P.E.	11 461 \$
Perte totale	48 746 \$



HSB BI&I